

若草小学校 2021年度通学路安全点検結果:13件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	寺部。若草小学校～若草薬局(寺部118-26)の間の道路	市道	・落下防止の柵がなく危険。 ・水路に蓋のない箇所があり危険。 ・R2年度地権者の許可を得て柵を設置するとの話が道路建設課よりあり、自治会長(当時)に地権者10名分の承諾書もらい道路整備課に提出してある。	①柵の設置	対応済み。
2	継続	寺部1210付近 (自動販売機がある)	市道	東西に走る道路を横断する際、横断歩道がなく、交差点でカーブしているため、見通しが悪く危ない。 カーブミラーの位置が高く、特に低学年は危ない。 通学路を変更すると遠回りになってしまう。	①子どもの目線の高さのカーブミラーを追加。 ②スピードを落とさせるような工夫。	カーブミラーを大きくして見える範囲を広げた。
3	継続	鏡中條930番地南。相澤建設より西の市道にでたところ。	市道	鏡中條・下今井からの通学路になっていて、車の通行量が多く、横断が危険である。通学路の変更も考えたが、さらに交通量が多い道になった	①押しボタン式信号機の設置 ②スピードを落とさせるような工夫。	信号設置場所の関係で設置は難しい 交通監視活動(立ち番・警ら)
4	新規	若草中グラウンド南側、戸栗鉄工西側の細い道付近	市道	鉄工所西の南側から通学する生徒、および生涯学習センターから西側に向かう車、自転車にとって互いに死角となっている。グラウンド側の歩道へのカーブミラーの設置。	①カーブミラーの設置	設置不可能
5	新規	加賀美セブンイレブン～若草保育所までの側溝	市道	側溝がないため転落の危険がある	①側溝ふたの設置	蓋の設置は不可能 通学指導の再確認
6	継続	若草駐在所前	県道	見通しが悪く、横断歩道もないため危険	①歩行者用信号機の設置 ②横断歩道の設置	横断歩道新設予定
7	継続	寺部甲斐ゼミ付近の横断		登校時刻に車の往来が多く、信号機や横断歩道がないため危険	①横断歩道の設置 ②信号機の設置	交通監視活動

若草小学校 2021年度通学路安全点検結果:13件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
8	新規	学校東側 寺部837付近	市道	側溝がむき出しになっていて、雨天の時など田んぼの水と合わさり川が見えなくなり危険。	①側溝のふた設置	蓋をかける場所がないため対応は難しい。
9	新規	校庭門南校門前	市道	フェンスがあつて左側(東側)の見通しが悪く危険。	①ミラーの設置	利用者が限られており、対応は難しい
10	新規	寺部958付近の交差点	市道	住宅と交通量が増え、交差点が見えにくい	①飛び出し危険(飛び出し坊や等)看板の設置	注意看板設置(自治会)
11	新規	鏡中条 寿商店前	市道	狭い道路からT字路になっている道路に出る際、歩道がなく道も狭いわりに交通量が多く危険。	①横断歩道の設置 ②点滅信号の設置	交通監視活動
12	新規	鏡中条スポーツ公園南	市道	道路が狭く入り組んでいる危険	①注意を促す看板の設置	電柱幕1枚設置。
13	新規	鏡中条 三木商店付近 (立花保育園 北側交差点)	市道	交差点がわかりにくく、見通しも悪い。	①横断歩道の設置	道路幅員が狭く横断歩道設置は難しい