

## 若草小学校 2025年度通学路安全点検結果： 17件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
1	継続	日蓮宗 實成寺(じつじょうじ)(住所:寺部1923)北川交差点		一時停止不履行による交通事故が多発している。	ミラー、横断歩道の設置	R7ミラー設置済み 市からの要望書待ち。設置予定で規制課も承知済み。横断歩道の面を検討すべき。
2	継続	鏡中條930番地南 相沢建設西の市道の横断歩道		横断歩道を渡ろうとする子供が見にくく危険	押しボタン式信号機の設置	横断歩行者が少なく、信号機の新規設置は難しい。
3	継続	若草薬局前 交差点		交番側から直進した場合、ミラーが見えにくく、瓦会館側からくる歩行者が見えづらい。 横断歩道が消えかけている。	①ミラーの向きを調整、または大きなミラーに変える。 ②横断歩道をはっきりと表示	R7ミラー交換予定 補修済み。
4	継続	若草交番前 交差点		車の通りが多く、低学年の子どもだけで渡ることが危険。自動車の交通量が多く、見通しが悪い。横断歩道は設置されているが、歩行者がいても止まらない車が多い。	①歩行者用信号機の設置 ②警察による取り締まり強化	横断歩行者が少なく、信号機の新規設置は難しい。
5	新規	加賀美 JA南アルプス若草支店の南側道路		道幅が狭くブロック塀倒壊の恐れあり	個人宅の物なので難しいと思いますが、塀そのものがグラつくので何とかしてほしい。	ブロック塀が道沿いに存しているが、特に劣化等は見受けられない。”特定の家”というよりも地区にブロック塀の補助金等の回覧を回すか。
6	新規	若草中学校体育館北側の交差点		街頭がなく、暗くなると田んぼや用水路に落ちてしまいそうで危険	街灯の設置	防犯等設置済みの為、経過観察
7	新規	若草中学校体育館北側の側溝		側溝が深く、蓋がない。ガードレールもない。	①蓋の設置 ②ガードレールの設置	①蓋設置を検討 ②転落防止柵設置を検討
8	新規	寺部 神部神社前の道路		見通しが悪く、道幅も狭いにもかかわらず交通量も増えている。朝道路を横断するときに危険	ドライバーにわかるように、「通学路あり」「児童横断注意」などの表示や注意看板の設置	R7看板設置予定

## 若草小学校 2025年度通学路安全点検結果：17件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
9	新規	加賀美 セブンイレブン東交差点		南から進入したときに人や車が見つらいため危険	①ミラーの設置	停止線にて東西の信号まで目視可能な為設置見送り
10	新規	旧若草保育所南東側の住宅街		ミラーが一方向にしかないため、歩行者がみづらく危険。	反対側にもミラーを設置	Y字路の交差点なので、設置が可能かも含めて追加設置検討
11	継続	若草生涯学習センター西側交差点		横断歩道で待っていても、自動車がスピードを出したまま通過することも多く、大変危険である。	押しボタン式信号機の設置	歩行者妨害はごくわずか。交通量が多くはないので、信号機の設置は難しい。
12	新規	若草総合スポーツ公園東側、大一産業から健康センターに向かう道路の側溝		大雨の時に川の水があふれて歩道に流れ込む。また交通量が多くスピードを出す自動車が多く危険	①街頭の設置	街路灯の設置を検討
13	新規	鏡中條539番地住宅(空家)		屋根から瓦が落下して危険。	①撤去要請	空き家対策案件です。県外の相続人に文書通知し、解体等の対応を求めているところです。しかしながら、時間がかかる案件と思われます。
14	新規	鏡中條寿商店交差点		車で西から東へ向かった場合に、北から来る歩行者が見えない。朝、多くの児童が北から南に横断するため危険である。	ミラーの設置	R8ミラー新規検討
15	新規	下今井交差点		スピードを出す車が多く危険である。	①児童横断標識や通学路であることがわかる看板の設置	R7看板設置予定
16	新規	下今井交差点北側、下今井の道祖神の南側のT字交差点		横断する児童が多いため危険。	①横断歩道の設置 ②「児童横断注意」などの表示	横断歩行者が限定的で少ないため、横断歩道の新規設置は難しい。 R7看板設置予定

若草小学校 2025年度通学路安全点検結果：17件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
17	新規	加賀美公民館に入っていく交差点		見通しが悪い	ミラーの設置	ミラー設置済み