

## 若草小学校 2020年度通学路安全点検結果:8件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	鏡中條930番地南。相澤建設より西の市道にてたところ。	市道	鏡中條・下今井からの通学路になっていて、車の通行量が多く、横断が危険である。以前から要望を出しているが、信号機など要件を満たさないということで通らない。道路に段差を付けるなど、スピードを落とさせることは可能なのか。	①押しボタン式信号機の設置 ②スピードを落とさせるような工夫。	①信号機の設置は不可能 ②段差をつけると交通に支障が出る。 登校指導を徹底していく。
2	新規	寺部1210付近 (自動販売機がある)		東西に走る道路を横断する際、横断歩道がなく、交差点でカーブしているため、見通しが悪く危ない。 カーブミラーの位置が高く、特に低学年は危ない。	①押しボタン式信号機の設置 ②スピードを落とさせるような工夫。 ③子どもの目線の高さのカーブミラー設置	①信号機の設置は難しい。 ②段差をつけると交通に支障が出る。 カーブミラーが見える場所まで必ず行き、止まって安全を確認することを指導していく。
3	継続	若草中グラウンド南東・生涯学習センター西側交差点		特に西側から東側への横断の際、南側の視界が悪く交通量も多い。昨年度自動車と自転車の事故が起きている。	①押しボタン式信号の設置 ②南側の視野の確保工事	①既存の横断歩道があり、ミラーの設置で視野も各日されていることから信号機の設置は不要と考えられる。 ②カーブミラーで南側の確認ができるよう配慮されている。
4	継続	寺部。若草小学校～若草薬局(寺部118-26)の間の道路	市道	・街灯がなく暗くて危険がある。 ・落下防止の柵がない。 ・水路に蓋がなく危険がある。 ・甲斐ゼミの植木が歩道にはみ出し、雨天時はさらに危険である。 昨年度地権者の許可を得て30mほどの柵を設置するとの話が道路建設課よりあった。	①柵の設置 ②植木の定期的な剪定	① R3年度に施工予定。 ② 済
5	継続	学校東道路 寺部837付近	市道	横断歩道が薄くなって見えにくい	①横断歩道の塗り直し	補修上申済み
6	継続	瓦会館東、三恵テニスコート横	県道	朝夕、裏道として通る車も見かける。中学生との接触が心配。	①警察等の巡回と指導	通常業務を通じ、警らを実施中
7	継続	環状線下	県道	冬場凍結して危険。	①定期的な点検と整備	昨年度、県に要望書提出済み
8	新規	瓦会館前	県道	横断歩道が薄くなって見えにくい	①横断歩道の塗り直し	補修上申済み